



Legenda:

- Ściany istniejące do zachowania
- Ściany istniejące do wyburzenia
- Ściany murowane projektowane

PPU "BUDMA"		Kielce ul. Hauke Bosaka 9	
Obiekt	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie gm. Raków – Budynek Główny		
Adres	Rembów, gm Raków – działka nr 736	Rys.nr	K-2
Przedmiot rysunku	Konstrukcja piwnic		Skala
			1:50
	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Witold Korus	164/KL/89	
Opracował	inż. Krzysztof Oles		04.2007r.
Sprawdził	mgr inż. Marek Mazurkiewicz	KL/57/83	04.2007r.